

รายงานตรวจสอบตู้สายนํ้าดับเพลิง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ FHC-09	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. สภาพสายดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
2. สภาพยางกันรั่วอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
3. สภาพข้อต่อสวมเร็วในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพวาล์วนํ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
5. ตู้เก็บสายอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
6. ป้ายบอกตำแหน่งมีสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
7. บริเวณตู้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ FHC-10	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. สภาพสายดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
2. สภาพยางกันรั่วอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
3. สภาพข้อต่อสวมเร็วในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพวาล์วนํ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
5. ตู้เก็บสายอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
6. ป้ายบอกตำแหน่งมีสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
7. บริเวณตู้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ FHC-11	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. สภาพสายดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
2. สภาพยางกันรั่วอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
3. สภาพข้อต่อสวมเร็วในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพวาล์วนํ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
5. ตู้เก็บสายอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
6. ป้ายบอกตำแหน่งมีสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
7. บริเวณตู้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ FHC-12	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. สภาพสายดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
2. สภาพยางกันรั่วอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
3. สภาพข้อต่อสวมเร็วในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพวาล์วนํ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
5. ตู้เก็บสายอยู่ในสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
6. ป้ายบอกตำแหน่งมีสภาพสมบูรณ์	/	/	/	/	/	/						
7. บริเวณตู้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

/ ปกติ X ผิดปกติต้องแก้ไข 0 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่

ตรวจสอบโดย

ปริษาพร ปงคำแดง

อนุมัติโดย

