


4.2.2 การจัดการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ มีการดูแลถังดักไขมันโดยมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาด ประจำชั้น 1 ของอาคารเป็นผู้ดูแล ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร ไม่ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน เนื่องจากโครงสร้างอาคารมีระบบน้ำทิ้งที่ไม่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง โดยกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดดำเนินการตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดบันทึกการตัดคราบไขมันและน้ำมันที่ติดในบริเวณถังดักไขมันในแต่ละจุด และมอบหมายให้กรรมการหมวดที่ 4 เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย



การตัดคราบไขมันและทำความสะอาดถังดักไขมัน ชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร



การตัดคราบไขมันและทำความสะอาดถังดักไขมัน ชั้น 1 ด้านหลังอาคาร